

## ИНСТРУКТАЖ: СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (часть 2)

	<p>Постоянное воздействие ультрафиолетового и инфракрасного спектра света могут привести к необратимой потере зрения.</p> <p>При сварке используйте защитный щиток.</p> <p>Если вы стоите рядом и помогаете сварщику, используйте защитные очки.</p>
	<p>При работе режущим и шлифовальным инструментом одевайте защитные очки.</p> <p>Попадание инородных предметов в глаз может произойти не только в результате работы с инструментом, но и после окончания работы при снятии средств защиты, а так же в процессе вытирания пота.</p>
	<p>Чтобы избежать ожогов, работайте в огнеупорной одежде.</p>
	<p>Если вам часто приходится выполнять работу стоя на коленях, используйте наколенники.</p>
	<p>Если стоя рядом с человеком, вам нужно повышать голос, чтобы быть услышанным – в этом месте повышен уровень шума и вам нужно пользоваться СИЗ органов слуха.</p>